

## Ograniczenia dotyczące nr nadwozia Mercedes-Benz Sprinter

**Marka pojazdu:**  
Mercedes-Benz

**Model:** Sprinter BM 90#.6##

**Nr nadwozia:** è R 636764  
R 636765 è  
A 901274 è

**Nr LuK:** **415 0239 10 (OM611)**  
**415 0243 10 (OM612)**

**Nr OE:** 611 030 2005  
612 030 0705  
612 030 1005

W związku z techniczną modyfikacją, od marca 2004 roku montowane jest w samochodach Mercedes Sprinter nowe, termicznie zoptymalizowane sprzęgło.

Z uwagi na geometryczne różnice względem starej wersji, konieczne jest zwrócenie uwagi na kilka ważnych punktów.

**!** Stare sprzęgło nie może być montowane z DKZ 415 0239 10! Takie zestawienie prowadzi do przestawienia pierścienia regulacyjnego w docisku przy pierwszym naciśnięciu na pedał sprzęgła, co uniemożliwi jego dalszą eksploatację!



Fot. 1: 415 0151 10 (stara wersja DKZ)

### Oryginalnie zamontowane DKZ

**!** (już nie dostępne)!

Różnica wysokości poziomu montażu docisku (fot. 1, strzałka górna) względem powierzchni ciernej DKZ (fot. 1, strzałka dolna) wynosi **7,8 mm**.

Do „starej” wersji DKZ mają zastosowanie następujące zestawy sprzęgła – RepSet-y:

- ▶ 624 3148 09
- ▶ 624 3148 33

Dlatego też konieczna jest kontrola wersji DKZ przed dokonaniem wymiany sprzęgła. Dobór części na podstawie rocznika może okazać się błędny, gdyż pojazdy od **03/2004** z dużymi przebiegami mogą mieć już wykonaną wymianę na nową wersję DKZ.



Fot. 2: 415 0239 10 (nowa wersja DKZ)

### Zmodyfikowane DKZ

Różnica wysokości poziomu montażu docisku (fot. 2, strzałka górna) względem powierzchni ciernej DKZ (fot. 2, strzałka dolna) wynosi **11,8 mm**.

Do „nowej” wersji DKZ mają zastosowanie następujące zestawy sprzęgła – RepSet-y:

- ▶ 624 3182 09
- ▶ 624 3182 33

Możliwy jest montaż nowej wersji DKZ w pojazdach od daty produkcji **03/2004**, ale wymaga to doboru właściwej jego referencji zależnie od wersji silnika.

Aktualne są nadal nr referencji centralnych wysprzęglików **510 0035 10** lub **510 0034 10**.

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem **www.LuK-AS.com** lub w RepXpert pod adresem **www.RepXpert.com**.

Stan 05.2008

**LuK 0008**

Zastrzega się prawo do zmian technicznych  
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG