

Instrukcja montażowa – wymiana łożyska koła

Marka pojazdu:

Volvo

Model:

850, C70, S70, V70

Nr LuK:

713 6600 40 850
713 6603 70 850, V 70 I,
C70/S70 (→ 12.1998)
713 6603 10 C70/ S70/
V70 (01.1999 →)

Nr OE:

271781
271786
271786-6



fot. 1

Objawy:

Wibracje i zgrzyty w obszarze przedniego koła po wymianie łożyska.

Przyczyna:

Przeguby półosi są fabrycznie klejane do piast kół. Ich wymiana bez użycia kleju pozostawia mały luz pomiędzy zębami piasty i przegubu.

Przeciwdziałanie:

Przegub półosi należy przykleić do piasty koła, używając kleju do metalu – np. Volvo (Art.-Nr. 1161370).

Sposób działania:

Wyczyścić zęby w przegubie i piastę koła. Nałożyć 3-4 mm kleju na zewnętrzną część uzębienia wałka (fot. 1).



Uwaga:

Stosować się do wskazówek producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem www.LuK-AS.com lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 05.2008

FAG 0001

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG